



BELVEDER Claude

RAPPORT DE STAGE 2024

MAISON DE RETRAITE EHPAD - RÉSIDENCE
NOUVELLE ORLÉANS
163 AVE DES ÉTAT-UNIS 31200 TOULOUSE





SOMMAIRE

1	Introduction
2	Présentation de l'entreprise
3	Mon rôle et mes missions
4	Bilan du stage
5	Conclusion et remerciements



INTRODUCTION



STAGE TECHNICIEN EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE AU SEIN DE LA MAISON
DE RETRAITE" NOUVELLE ORLÉANS" AVENUE DES ETATS UNIS



SOMMAIRE

1	Introduction
2	Présentation de l'entreprise
3	Mon rôle et mes missions
4	Bilan du stage
5	Conclusion et remerciements



PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE



DIRECTRICE




ADJOINT



ACCUEIL



GOUVERNANTE



TECHNICIEN



SOMMAIRE

1	Introduction
2	Présentation de l'entreprise
3	Mon rôle et mes missions
4	Bilan du stage
5	Conclusion et remerciements



MON RÔLE ET MES MISSIONS DE MAINTENANCE

MAINTENANCE PRÉVENTIVE






SOMMAIRE

1	Introduction
2	Présentation de l'entreprise
3	Mon rôle et mes missions
4	Bilan du stage
5	Conclusion et remerciements



MON RÔLE ET MES MISSIONS DE MAINTENANCE

MAINTENANCE CORRECTIVE





SOMMAIRE

1	Introduction
2	Présentation de l'entreprise
3	Mon rôle et mes missions
4	Bilan du stage
5	Conclusion et remerciements



MON RÔLE ET MES MISSIONS DE MAINTENANCE

MAINTENANCE CURATIVE





SOMMAIRE

1	Introduction
2	Présentation de l'entreprise
3	Mon rôle et mes missions
4	Bilan du stage
5	Conclusion et remerciements



MON RÔLE ET MES MISSIONS DE MAINTENANCE

MAINTENANCE CURATIVE AVEC AMÉLIORATION





SOMMAIRE

1	Introduction
2	Présentation de l'entreprise
3	Mon rôle et mes missions
4	Bilan du stage
5	Conclusion et remerciements



Bilan du stage

05/06	Régis	Accueil	Installation RDC Luminaires au plafond alignés Sabotage des WC rose (non fini) WC de la chambre 314 Bouché	EXECUTION
09/06	SARAL	Accueil		
9/06	Chahin	GC	Pose de porte de placard Chaz M. Paschke (local de la salle)	
9/06	Chahin	GC	Réparation de la porte au mur toilette (dans les placards)	
11/06	Accueil		la famille de Madame DUBET chère 215 demande une télécommande pour sa télévision	
12/06	Colly	Accueil	Pas de vis frein gauche caisse (Prin Bureau fauteuil roulant Mme Archi, chambre 111)	
19/06	MUET		plaque alarme / sonnette sur le mur et de collage	
19/06	Glopin	GC	Réparation éclairage salle de bain du 103 (décoloré) (Mme Sambo)	
19/06	Glopin	GC	fixe l'extincteur de feu Vu que M. Enghien le roule	
19/06	Glopin	GC	Réparation fenêtre 103 (ne ferme pas à l'air)	
19/06	Glopin	GC	décoloré (M. Sambo)	





SOMMAIRE

1	Introduction
2	Présentation de l'entreprise
3	Mon rôle et mes missions
4	Bilan du stage
5	Conclusion et remerciements



Conclusion et remerciements

